

- | | | | |
|----------|--|-----------|---|
| 1 | Anslutningssladd MS
Liitintäjohdot / Connecting cable / Anschlusskabel | 8 | Kupévägguttag
Sisätilapistorasia / Cab wall socket / Heizlüfter Steckdose |
| 2 | Intagskabel MK
Elementikaapeli / Inlet cable / Einbaukabel | 9 | Kupévärmare
Sisätilanlämmitin / Cab heater / Heizlüfter |
| 3 | Batteriladdare BL
Akkulaturi / Battery Charger / Batterielader | 10 | App för Calix timer
Calix-timer applikaatio / Application for Calix timer / App für Calix Timer |
| 4 | Bluetooth relä
Bluetooth rele / Bluetooth relay / Bluetooth Relais | 11 | Strålningsskydd
Lämpöeriste / Heat Shield / Hitzeschutz |
| 5 | Skarvkabel
Jatkokaapeli / Extension cable / Verlängerungskabel | 12 | Pump
Pumppu / Pump / Pumpe |
| 6 | Grenuttag
Haaroituspistorasia / Multiple socket / Verteilerstück | | |
| 7 | Motorvärmare
Vastusosa / Engine heater / Motorvorwärmmer | | |

CE



www.calix.se

CE



www.calix.se

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJEET ASSEMBLY INSTRUCTIONS EINBAUHINWEISE

TYP MVP 833

EFFEKT: 250W / 230V ~





Calix AB
PO-Box 5026
SE-630 05 Eskilstuna
Sweden

Phone:
+46 (0)16-10 80 00
Support:
+46 (0)16-10 80 90
Fax:
+46 (0)16-10 80 60

E-mail:
info@calix.se
E-mail:
teknik@calix.se
Internet:
www.calix.se

MVP 833



AUDI

A1 1.6 TDI 116 2015- •CXMA
A3 1.6 TDI 105 2013- •CLH
A3 1.6 TDI 110 2014- •CRK
A3 1.6 TDI 110 2016- •CXX
A3 1.6 TDI 110 2016- •DBK
A3 1.6 TDI 116 2018- •DDDYA
A3 2.0 TDI 150 2015- •CRL
A3 2.0 TDI 150 2018- •DCYA
A3 2.0 TDI 150 2019- •DGTE
A3 2.0 TDI 2012- •CRB
A3 2.0 TDI 184 2013- •CUN
A3 2.0 TDI 184 2018- •DGCA
A3 35 TDI 150 2019- •DFGA
A3 40 TDI 184 2019- •DJGA
Q2 1.6 TDI 120 2017- •DDDYA
Q2 2.0 TDI 150 2017- •DFGA
Q2 2.0 TDI 190 2017- •DFHA
Q2 1.6 TDI 120 2019- •DGTE
Q3 2.0 TDI 120 2015- •CUVD
Q3 2.0 TDI 150 2015- •CUVC
Q3 2.0 TDI 184 2015- •CUWA
Q3 2.0 TDI 150 2016- •DFTA
Q3 2.0 TDI 184 2016- •DFUA
Q3 35 TDI 150 2020- •DFGA
Q3 40 TDI 190 2020- •DFGA
TT Coupé 2.0TDI 184 2015- •CUN
TT Roadster 2.0TDI 184 2015- •CUN

SEAT

Alhambra 2.0 TDI 150 2016- •CUV
Alhambra 2.0 TDI 150 2016- •DFLA
Alhambra 2.0 TDI 184 2016- •CUWA
Alhambra 2.0 TDI 184 2016- •DFMA
Aona 1.6 TDI 95 2018- •DGTD
Ateca 1.6 TDI 110 2019- •DG
Ateca 1.6 TDI 115 2016- •DDYA
Ateca 2.0 TDI 150 2016- •DFFA
Ateca 2.0 TDI 190 2017- •DFHA
Leon 1.6 TDI 105 2013- •CLH
Leon 1.6 TDI 110 2013- •CRK
Leon 1.6 TDI 110 2016- •CXXB
Leon 1.6 TDI 110 2016- •DBKA
Leon 1.6 TDI 115 2019- •DGTE
Leon 2.0 TDI 150 2013- •CKF
Leon ST 1.6 TDI 115 2017- •DDYA
Leon ST 2.0 TDI 150 2015- •CRLB
Leon ST 2.0 TDI 150 2015- •CRMB
Leon 2.0 TDI 184 2014- •CUN
Leon 2.0 TDI ST 184 2014- •CUP
Leon 2.0 TDI ST 184 X-PERIENCE 2014- •CUN
Tarraco 2.0 TDI 150 2019- •DFG
Tarraco 2.0 TDI 190 2019- •DFH

SKODA


Karoq 1.6 TDI 115 2018- •DDYA
Karoq 1.6 TDI 115 2019- •DGTE
Karoq 2.0 TDI 150 4x4 2018- •DFFA
Karoq 2.0 TDI 190 4x4 2019- •DFHA
Kodiaq 2.0 TDI 150 2017- •DFGA
Kodiaq 2.0 TDI 190 2017- •DFHA
Octavia 1.6 TDI 105 2013- •CLH
Octavia 1.6 TDI 110 2014- •CRK
Octavia 1.6 TDI 105 4X4 2014- •CLH
Octavia 1.6 TDI 110 2016- •CXX
Octavia 1.6 TDI 110 2016- •DBK
Octavia 1.6 TDI 115 2018- •DDY
Octavia 1.6 TDI 115 2019- •DGTE
Octavia 2.0 TDI 150 2013- •CKF
Octavia 2.0 TDI 150 2016- •CRMB
Octavia 2.0 TDI 150 2019- •DCY
Octavia 2.0 TDI 150 4x4 2017- •DCY
Octavia RS 2.0 TDI 184 2014- •CUP
Octavia RS 2.0 TDI 184 2014- •CUN
Octavia RS 2.0 TDI 184 2019- •DJGA
Octavia 4x4 2.0 TDI 184 2015- •CUN
Octavia Scout 2.0 TDI 184 2014- •CUN
Octavia Scout 2.0 TDI 150 2015- •CRM
Octavia Scout 2.0 TDI 184 2019- •DJGA
Rapid 1.6 TDI 115 2016- •CXMA
Superb 1.6 TDI 120 2016- •DCXA
Superb 1.6 TDI 120 2017- •DCZA
Superb 2.0 TDI 150 2016- •CRLB
Superb 2.0 TDI 150 2018- •DFGA
Superb 2.0 TDI 150 4x4 2016- •DFE
Superb 2.0 TDI 150 4x4 2018- •DFEA
Superb 2.0 TDI 190 2016- •DDAA
Superb 2.0 TDI 190 2016- •DFC
Superb 2.0 TDI 190 4x4 2016- •DFC
Superb 2.0 TDI 190 4x4 2018- •DFHA
Yeti 2.0 TDI 110 2016- •CUU
Yeti 2.0 TDI 110 2016- •DFSA
Yeti 2.0 TDI 110 4x4 2016- •DFS
Yeti 2.0 TDI 150 2015- •CUU
Yeti 2.0 TDI 150 4x4 2015- •CUU

= Motortyp
• = Moottorityyppi
= Engine model

VOLKSWAGEN

Amarok 2.0 TDI 180 2012- •CSH
Arteon 2.0 TDI 150 2018- •DFGA
Arteon 2.0 TDI 190 2018- •DFHA
Caddy 2.0 TDI 75 2016- •CUUF
Caddy 2.0 TDI 75 2016- •DSFF
Caddy 2.0 TDI 102 2016- •CUU
Caddy 2.0 TDI 102 2016- •DFS
Caddy 2.0 TDI 122 2016- •DSFE
Caddy 2.0 TDI 122 2016- •CUU
Caddy 2.0 TDI 150 2016- •CUU
Caddy 2.0 TDI 150 2016- •DFSB
Golf Alltrack 2.0 TDI 184 2015- •CUN
Golf Alltrack 2.0 TDI 184 2017- •DGCA
Golf Alltrack 2.0 TDI 184 2019- •DGJA
Golf Sportsvan 1.6 TDI 110 2015- •CRK
Golf Sportsvan 1.6 TDI 110 2015- •CXX
Golf Sportsvan 1.6 TDI 110 2016- •DBKA
Golf Sportsvan 1.6 TDI 115 2019- •DGTE
Golf Sportsvan 2.0 TDI 150 2015- •CRL
Golf Sportsvan 2.0 TDI 150 GT 2017- •DCYA
Golf VII 1.6 TDI 105 2013- •CLH
Golf VII 1.6 TDI 110 2013- •CRK
Golf VII 1.6 TDI 110 2016- •CXXB
Golf VII 1.6 TDI 110 2016- •DBK
Golf VII 1.6 TDI 115 2017- •DDYA
Golf VII 1.6 TDI 115 2019- •DGTE
Golf VII 2.0 TDI 150 2013- •CRB
Golf VII 2.0 TDI 150 2013- •CRL
Golf VII 2.0 TDI 150 2017- •DCYA
Golf VII 2.0 TDI GTD 184 2013- •CUN
Golf VII 2.0 GTD 184 2017- •DGCA
Golf VII 2.0 GTD 184 2019- •DGJA
Passat 1.6 TDI 120 2015- •DCX
Passat 1.6 TDI 120 2015- •DCZ
Passat 2.0 TDI 150 2015- •CRLA
Passat 2.0 TDI 2015- •CVS
Passat 2.0 TDI 150 2015- •CRLB
Passat 2.0 TDI 150 2016- •DFE
Passat 2.0 TDI 150 BM Manuell 2016- •DFGA
Passat 2.0 TDI 190 2015- •DDA
Passat 2.0 TDI 190 2016- •DFC
Passat 2.0 TDI 190 4M 2018- •DFHA
Passat Alltrack 2.0 TDI 190 2016- •DFC
Polo 1.6 TDI 95 2018- •DG
Sharan 2.0 TDI 150 2016- •DFLA
Sharan 2.0 TDI 150 2015- •CUVC
Sharan 2.0 TDI 177 4M 2019- •DLUB
Sharan 2.0 TDI 184 2015- •CUW
Sharan 2.0 TDI 184 2016- •DFMA
T-Cross 1.6 TDI 95 2019- •DGTD
T-Roc 2.0TDi 150 2018- •DFFA
T-Roc 2.0TDi 190 2020- •DFHA
Tiguan 2.0 TDI 150 2016- •CUVC
Tiguan 2.0 TDI 150 2016- •DFGA
Tiguan 2.0 TDI 190 2016- •DFHA
Tiguan 2.0 TDI 184 2016- •CUW
Tiguan Allspace 2.0TDi 150 Manuell 2018- •DFGA
Tiguan Allspace 2.0TDi 150 DSG 4M 2018- •DFGA
Tiguan Allspace 2.0TDi 190 DSG 4M 2018- •DFHA
Touran 1.6 TDI 115 2016- •DGDA
Touran 2.0 TDI 110 2016- •CRKB
Touran 2.0 TDI 150 2015- •DFEA
Touran 2.0 TDI 150 2015- •DFGA
Touran 2.0 TDI 190 2016- •DFHA


I



II




III



VOLKSWAGEN

Amarok 2.0 TDI 180 4Motion 2012- CSH

IV



SVENSKA

- A. Läs igenom monteringsanvisningen noggrant och i sin helhet. Kontrollera att samtliga ingående detaljer enligt punkt I finns. Översiktsbilder, ej detaljärtägivna.
- B. Montering av värmaren
 1. Rengör noga där värmaren ska sitta på oljeträget.
 2. Applicera den värmeförmedlade pastan i ett jämnt skikt över den del av värmekroppen som är i kontakt med oljeträget. Placera värmaren på oljeträget och spänna fast värmaren med medföljande spännsjärn, se bild. Kapa bort eventuell isoleringsmatta så avståndet mellan värmaren och mattan är minst 20 mm.
 3. Kabeln med intaget dras in i motorrummet till motorvärmaren. Skjut ihop snabbkopplingen mellan motorvärmare och kabel helt i botten så att O-ringens täta är ordentlig och inget mellanrum kvarstår. OBS! Anbringa några droppar olja på O-ringen. Detta underlättar sammankopplingen. Det är mycket viktigt att kopplingen utföres på detta sätt.
 4. Montering av apparatintag
 1. Se separat bifogad monteringsinstruktion.
- C. Viktigt
 1. Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Det måste alltid tillses att den invändiga jordförbindelsen är genomgående från motorvärmarens hölje, karosseriet, och ända fram till det jordade uttaget.
 2. Använd endast Calix MS kabel för anslutning till elnätet.
 3. Undersök sladden regelbundet med avseende på skador eller åldring. Skadad sladd måste omedelbart bytas.
 4. Inga delar av installationen får beröra sådana motordelar som uppvärms eller är i rörelse. Avståndet till avgassystemet ska vara minst 50 mm. (Gäller även turboagggregat.) Använd annars Calix Strålningsskydd.
 5. Då skarvning sker med hjälp av snabbkopplingsdon skall metallslangarna med kopplingsledningarna fixeras med de medföljande klämmorna så tätt intill snabbkopplingsdonet som möjligt.

Observera

Motorvärmarystemet skall vara fackmannamässigt installerat.
Fästet skall pressa värmaren mot motorn så att den sitter fast och har största möjliga kontaktyta.
Vid osäkerhet angående installationen, kontakta er Calix återförsäljare.
Den senaste versionen av denna manual finns att hämta på vår hemsida.
För våra produkter lämnar vi garanti som omfattar fabrikations- och materialfel. Se vår hemsida för mer information, www.calix.se.

F. Varning

Avbrott kan ske i värmeelementet om

- värmaren ansluts till intermittent (pulserande) spänning
Garantin är ej i kraft i dessa fall.

A. Read the assembly instructions carefully. Check that all parts and fittings illustrated under "I" are included. Survey view only, without detailed reproduction.

B. Installation of the heater

1. Carefully clean the oilsump where the heater shall be fitted.
2. Spread the heatconducting compound evenly over the part of the heater which is in contact with the oilpan. Fit the heater on the oilsump and fasten it with the attaching parts supplied, see picture. Cut off any insulation carpet to get a clearance of at least 20 mm between the carpet and the heater.
3. Pull the cable with socket for the engine heater into the engine compartment. Press the plug-in connection between the engine heater and cable fully together so that the O-ring seals properly and there is no gap. Apply a few drops of oil on the O-ring. The connection can then be made easier. It is very important that connection is made this way.

C. Fitting of lead-in

1. See separate mountinginstruction.

E. Important

1. The engine heater must only be connected to an earthed point. There must always be a continuous internal earth connection running from the engine heater casing through the body and right up to the earthed point.
2. Use only Calix MS kabel for connection to the mains network.
3. Inspect the cable periodically for damage or ageing. A damaged cable must be replaced without delay.
4. No parts of the installation must be allowed to come into contact with moving or hot parts of the engine. The distance to all parts of the exhaust system must be at least 50 mm (2"). (Also applicable for the turbo unit if any.) Otherwise Calix Heat Shield must be used.

Note

The engine heater system must be professionally installed.

The clamp must press the heater securely against the engine and provide the greatest possible contact surface.

In the case of uncertainty regarding the installation, contact your Calix dealer. The latest version of this manual is available for download on our website. Our products come with a warranty covering manufacturing and material defects. For further information, please visit our website at www.calix.se.

F. Warning

The heater element can be burnt out if:

- the heater is connected to intermittent (pulsating) voltage

In such cases the warranty is not valid.

DEUTSCH

A. Einbauhinweise sorgfältig durchlesen. Sämtliche Details inclusive Zubehör laut Pkt I kontrollieren. Nur zur Übersicht - keine Wiedergabe von Einzelheiten.

B. Einbau des Heizelementes

1. Die Anbaustelle des Motorvorwärmer sorgfältig reinigen.
2. Verteilen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig über die Kontaktfläche des Heizelements zum Ölwanne. Den Heizer in des Ölwanne anbringen und mit beigelegten Einbaudetailen festziehen. Einen Teil der Isolierung aussparen. Zwischen Wärmer und Isolierung sollten 20 mm Luft sein.
3. Einbaukabel (mit Anbaustecker) von außen in den Motorraum ziehen. Steckerverbindung von Heizung und Kabel bis zum Anschlag ineinander-schieben O-Ring muß völlig dichtschließen. Zu beachten: Etwas Öl auf den O-Ring geben. Die Zusammenkupplung wird dann erleichtert. Verbindung muß unbedingt auf diese Weise hergestellt werden.

C. Einbau des steckers

1. Siehe mitgelieferte montageanleitung.

E. Wichtig

Huoma

Mootorilämmittijärjestelmän on oltava ammattimaisesti asennettu. Kiinnikkeen on painettava lämmitin moottoria vasten niin, että se on kiinni ja kosketuspinta on mahdollisimman suuri. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteys Calix-jälleennmyjään. Tämän käyttöohjeen uusin versio on ladattavissa kotisivultamme. Annamme tuotteilleemme takun, joka kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. Lisätietoja on annettu kotisivullamme osoitteessa www.calix.fi.

F. Varoitus

Vastuselementti palaa poikki jos

- lämmitin liitetään sähköjärjestelmään, jonka jännite on jaksotusta. Näissä tapauksissa takuu ei ole voimassa.

1. Motorheizer nur an eine geerdete Steckdose anschliessen. Der Mantel der Motorheizung, die Karosserie und der Schutzeleiter der Steckdose müssen unbedingt leitend miteinander verbunden sein.
2. Nur Calix MS Kabel für Anschluss ans Netz verwenden.
3. Das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen oder Alterungserscheinungen kontrollieren. Ein beschädigtes Kabel muß sofort ausgetauscht werden.
4. Installationsteile dürfen Motorenteile, die erwärmt werden oder in Bewegung sind, nicht berühren. Der Abstand zum Auspuffsystem soll mindestens 50 mm (auch bei Turbo-Aggregat) betragen - sonst den Calix Strahlungsschutz verwenden.
5. Einbaukabel und eventuelle Verbindungskabel müssen dicht neben den Verbindungsstecker mit den mitgelieferten Klammer befestigt werden.

Achtung

Der Motorvorwärmer muss professionell montiert werden.

Die Halterung muss den Motorvorwärmer sicher gegen den Motor drücken und die größtmögliche Kontaktfläche bieten.

Im Falle einer Unsicherheit bei der Montage kontaktieren Sie Ihren Calix Händler.

Die neueste Version dieses Handbuchs steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung.

Wir übernehmen für unsere Produkte eine Garantie, welche Herstellungs- und Materialfehler umfasst. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internetseite www.calix.se

F. Warnung

Abbrennen des Heizelementes (des Widerstandsdrähtes) kann erfolgen bei

- Heizer an stossartige (pulsierende) Spannung angeschlossen wird
In diesen Fällen kann keine Garantieleistung erfolgen.

SUOMI

A. Tutustu asennusohjeeseen huolellisesti ja tarkista, että kaikki kohdassa I, mainitut osat ovat mukana. Yleiskuvia, ei yksityiskohtaisia.

B. Lämmittimen asennus

1. Puhdistaa tarkasti öljyypohja siitä kohdosta mihin lämmitin asenne-taan.
2. Levitä pasta tasaisesti elementin päälle. Aseta lämmitin öljyypohja oleviin syvennyksiin ja kiinnitä lämmitin pakkauksessa olevalla kiinnitysraudalla, katsos kuvaa. Leikkaa huopasuojaasta. Huopasuojan on oltava vähintään 20 mm etäisyydellä lämmittimestä.
3. Lämmittimen kaapeli pistokkeineen vedetään etupuskurista moottori-tilaan ja moottorilämmittimeen. Työnnä pikallitääntä, joka on moottori-lämmittimeen ja kaapelin välillä, kokonaan yhteen niin ettei O-rengas tiivistää kunnolla. HUOM. Tiputa muutama pisara öljyä O-rengaan päälle. Tämä helpottaa kytkeyttä. On erittäin tärkeää ettei kytkeytä tapahtuu tällä tavalla.

C. Pistokytkimen asennus

1. Katso asennusohjet.

E. Tärkeää

1. Käytä aina riittävää määrää pakkasnestettä.

2. Moottorilämmittimen saa liittää ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan ja on varmistettava ettei maadoituskosketus on hyvä moottorilämmittimestä ja rungosta maadoitettuun pistorasiaan.

3. Käytä ainoastaan Calix MS johtoa verkkovirran liittämiseksi.

4. Tukki kaapelia säännöllisesti vaurioiden sekä vanhenemisen suhteen. Vaurioitunut kaapeli pitää vaihtaa välittömästi.

5. Mikään lämmittimen osista ei saa koskettaa moottorin lämpeneviä tai liikkuvia osia. Etäisyyys pakosarjaan vähintään 50 mm (koskee myös turbolaitetta). Muissa tapauksissa on käytettävä lämmöneristeitä.

6. Panssarikaapelit voidaan pidentää jatkokaapeleilla pikaliittimiä avulla. Tällöin on pakkauksessa olevat kaapeliinikkeet kiinnitettävä liitoskohdan molemmin puolin mahdollisimman lähelle pikaliittiä.